

大丸小学校の学区



大丸の子は、地域で守り育てる

大丸小校区安全マップ

路側帯の白線が薄い

薄暗い

信号機のない横断歩道。
空き家の倒壊が心配。

見通しが悪い。
スピードを出す車両が多い

法面落下物注意

歩道が狭い。
要：ガードパイプ設置

用水路のガードパイプが住宅入り口で途切れている
ブロック塀の亀裂注意

法面落下物注意
法面のクラック

川への転落注意
橋の欄干低い

＜危険度＞

○…危険なところ ◎危険度が高いところ

●…危険度が非常に高く、道路の改修等、必要なところ

▲…前年度に合同点検をした箇所で、対策が完了していない箇所

大丸小校区安全マップ

歩道が狭い。
要：ガードパイプ設置

川への転落注意
橋の欄干低い

法面落下物注意

見通しが悪い
ミラー設置が必要

見通しが悪い。
道路が狭い。
下り坂自転車注意
夜間街灯が必要
除草作業が必要

法面落下物注意

信号機に頼らず目視で確認
要：白線補修・アスファルト舗装

要：予告灯、啓発の手段を講じる。

★森田建設

見通しが悪い。
交通量が多い。

<危険度>

○…危険なところ ◎危険度が高いところ

●…危険度が非常に高く、道路の改修等、必要なところ

▲…前年度に合同点検をした箇所で、対策が完了していない箇所

薄暗い

ガードパイプ設置済

大丸小学校

松蘭

121

小原

大丸小校区安全マップ



<危険度>

○…危険なところ ◎危険度が高いところ

●…危険度が非常に高く、道路の改修等、必要なところ

▲…前年度に合同点検をした箇所で、対策が完了していない箇所

見通しが悪い。
交通量が多い。

★アイショップ

★橋口石油

樹木の剪定

要：ガードパイプ設置

裏道を使用しない
※人目につきにくい

交通量が多い。
スピードを出す車両が多い。

大丸小校区安全マップ

スピードを出す車両が多い

スピードを出す車両が多い
路側帯の白線補修

＜危険度＞

○…危険なところ ◎危険度が高いところ

●…危険度が非常に高く、道路の改修等、必要なところ

▲…前年度に合同点検をした箇所で、対策が完了していない箇所

大丸小校区安全マップ

川辺町

スピードが出る車両が多い

見通しが悪い。

中学生（庭月野バス停）
自転車通学注意

<危険度>

○…危険なところ ◎危険度が高いところ

●…危険度が非常に高く、道路の改修等、必要なところ

▲…前年度に合同点検をした箇所、対策が完了していない箇所